Mobiel telen gerbera

- ‘Beschrijving situatie Holstein Flowers’

HOLSTEIN FLOWERS

Doelen

- Besparing oogstarbeid
- Betere arbeidsomstandigheden oogsten
- Betere spuittechniek mogelijk
- Productieverhoging?

HOLSTEIN FLOWERS

Geschiedenis

- Plannen / ideeën
- Lansbergen
- Nieuw systeem/techniek
  - Roltafels
  - Omzettechniek: kettingtransport
  - Aandrijftechniek: wringeraandrijving
- Watergeefsysteem go / no go

HOLSTEIN FLOWERS

Deels overwonnen problemen

- Minder vervuiling kettingen door afscherming
- Voorkomen doorslippen door wringerverwarming.
- Afstellen systeem
- Smeersysteem waterkoppelingen
- Machine stop erbij gemaakt

HOLSTEIN FLOWERS

Huidige problemen

- Storingen / slijtage
  - Kettingen
  - Laswerk tafels
  - Wieltjes tafels
  - Wielen wringertechniek
  - Aandrijving/overbrenging wringertechniek
  - In/uithalers
  - Sensoren
- Spuiten
- Gelaagdheid kasklimaat

HOLSTEIN FLOWERS

Conclusie

- Techniek rode draad

- Maar basisprobleem:
  - Vocht / RV
  - Oud blad

HOLSTEIN FLOWERS

Stelling

- Techniek is super, bijna geen storingen, wat dan?

- Verschil in productie per tafel; afstemming
- Gehaast oogsten
- Bestellingen lastig
- Geen plekken spuiten, meer middelgebruik
- Makkelijker verspreiding ziektes

HOLSTEIN FLOWERS

- Vuilopvang drainsysteem
- Druppelslangen doorspoelen
- Onderhoud kas lastig
- Te duur, niet rendabel!