


## Hoe spui te verminderen?



goed gietwater

Behandelen  
met  $H_2O_2$  + UV

spoelen met  
minder water  
(schermfilter)



capaciteit  
ontsmetter

recirculeren  
+ bezinken

hygiëne

goed storings-  
management

optimaliseren



oorzaken  
spui

natrium

groeiremming

spoelen  
filter

ziektes

storing +  
capaciteit  
buffer

voeding-  
schema