

Blind door bosmaaier!

Plexiglasschermer

Het plexiglasschermer beschermt ogen en gezicht voldoende. Ook tegen hondenpoep. Het scherm moet goed tegen de kin aansluiten zodat er geen vuil onderdoor vliegt. Tip: neem papier en een spuitflesje met water en zeep mee om het scherm tijdens het werk regelmatig schoon te maken. Vervang het scherm zodra het zicht minder wordt. Kijk er nooit onderdoor.



Veiligheidsbril noodzakelijk

Een scherm van gaas beslaat niet en is een goede bescherming tegen grote wegsplattende delen. Met de veiligheidsbril beschermt u uw ogen tegen het kleine vuil dat door het gaas heen schiet. Een veiligheidsbril dient wel volledig aan te sluiten. Boven, onder en opzij mogen er geen spleten zijn waar het vuil langs kan schieten.



Juiste beschermkap

Elke uitvoering (draad, plastic mesjes, slagmes, shredder-mes, zaagblad) heeft zijn eigen beschermkap. In het instructieboekje staat welke kap de fabrikant bij iedere uitvoering voorschrijft. Er dient altijd overlap te zijn van de beschermkap ten opzichte van het maaivlak. De beschermkap vangt nu de eerste klap op waardoor de snelheid van het weggeslagen materiaal afneemt.



Mesje verplicht

Het mesje in de beschermkap snijdt te lang draad vanzelf op maat. De fabrikant beperkt hiermee de maximale omtreksnelheid en verklaart met een CE-markering dat de bosmaaier voldoet aan de veiligheidseisen in de EN 11806, EN 50082. Het mesje wordt hierin beschreven en is dus wettelijk verplicht. Werken zonder veiligheidsmesje kan van de Arbeidsinspectie een boete van 250 euro opleveren.



Naar schatting zijn er al ruim 100 groenmen sen blind aan een oog door een bosmaaier. De kans dat u in uw oog wordt geraakt door wegsplattende steentjes, glas, ijzer of klein hard stukje is door de extreem hoge snelheid van ruim 600 km/h enorm. 100 procent oogbescherming is absoluut noodzakelijk!

Tekst en foto's: Fiedeldij Dop & Tuimte



Onveilige bosmaaier

Door het ontbreken van het veiligheidsmesje kan het draad langer worden. De veiligheidsmaatregelen zijn niet berekend op een langere draad met veel hogere omtreksnelheid. De koppeling van de bosmaaier wordt overbelast en gaat kapot. De beschermkap wordt aan de linkerkant kapotgeslagen, waardoor de bescherming afneemt.

Tegen beter weten in

Werken met dichtgeknepen ogen geeft aan dat u weet dat uw ogen risico lopen. Echter, oogleden houden geen hard stukje met een snelheid van 600 km/h tegen. Honderden collega's hebben al ondervonden dat het vuil met deze snelheid door het oog schiet en het hoornvlies, lens, netvlies en oogzenuwen onherstelbaar beschadigd raken. Werken zonder oogbescherming is niet acceptabel.



Onvoldoende oog bescherming

Een 'grote' steen zal door de hoge snelheid een oog tot moes kunnen slaan. Kleine deeltjes zand, steen, ijzer, glas of blik schieten als een speldenprik door het oog heen. Zo zijn al tientallen collega's door een kleine, haast pijnloze beschadiging volledig blind geraakt! Werken zonder oogbescherming is niet acceptabel.



Verkeerde beschermkap

De beschermkap van het slagmes is niet geschikt voor de draadkop. Het maaivlak wordt niet afgeschermd waardoor wegsplattende stenen u met volle snelheid kunnen raken. Bovendien kan draad langer worden wat een hogere omtreksnelheid van 700-900 km/h geeft. De bosmaaier voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en de productaansprakelijkheid van de fabrikant vervalt. Het plexiglas scherm en de veiligheidsbril zijn niet berekend op de veel hogere snelheid van wegsplattend vuil. De verplichte veiligheidsafstand van 15 meter tot de omgeving is nu onvoldoende.

