

Uit de buitendienst

Summary

Problems with shrews in buildings can be solved simply and efficiently by taking the necessary preventive measurements. A building must be constructed in such a way that it is absolutely impossible for the mice to enter.

Rat en Muis, 36 (3/4) 1988

SPITSMUIZEN (*SORICIDAE*)

De bewoners van een hoekwoning onder-vonden hinder van een ondraaglijke stank. Aan de eigenaar van het pand werd het verzoek gedaan om de oorzaak op te sporen en het probleem op te los-sen. Die oorzaak bleef echter gedurende langere tijd onbekend.

Na het inwinnen van informatie bij de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst, wist men dat het om spitsmuizen ging. De aangegeven maatregelen ter wering van spitsmuizen werden echter niet genomen. De redenen daarvoor zijn onduidelijk en konden dan ook niet worden achterhaald. Uit nood en onderzoekingsdrang werd toen een belangrijk deel van de spouwmuur blootgelegd. In de isolatie vond men veel uitwerpselen van spitsmuizen. De lucht van mest en urine is scherp en wordt vastgehouden in het isolatiemateriaal. De stank die door spitsmuizen wordt geproduceerd met hun muskusklieren (ter afbakening van hun leefgebied) is zeer doordringend.

De oorzaak was nu echt bekend; de oude isolatie werd vervangen door nieuwe en de spouw weer gesloten. Na verloop van tijd keerden de klachten over stank echter terug.

Ten einde raad spanden de bewoners een rechtszaak aan tegen de eigenaar die in gebreke zou zijn gebleven. De rechter, die niet goed raad wist met de situatie (niet elke jurist is ongediertebestrijder in hart en nieren), adviseerde om de muizen maar te vangen en buiten neer te zetten. Maar dat was natuurlijk geen echte oplossing.

Nader onderzoek ter plaatse leerde dat enkele voegen in de hoeken bij de dorpel van de deur voldoende mogelijkheid voor de spitsmuizen boden om binnen te komen. Het advies luidde dan ook om deze gaatjes te dichten om de spitsmuizen zodoende de verdere toegang tot de woning te ontzeggen (dat lijkt wel een rechterlijk bevel). Dit was overigens hetzelfde advies dat enkele jaren eerder door de gemeente werd gegeven.

Bij spitsmuisproblemen blijft gelden dat het nemen van bouwtechnische weringsmaatregelen de enige oplossing biedt. Probeer bij dit soort meldingen dan ook als een muis te kijken, laag bij de grond en de blik omhoog gericht, om alle mogelijke toegangswegen op te sporen. Een spiegelkje kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Pas als de kleinste openingen zijn gedicht zal het mogelijk blijken de spitsmuisproblemen (en dan met name de stankoverlast) het hoofd te bieden.

A.D. Bode, buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen