


# UIT DE BUITENDIENST

**"RATTENPLAAG TEISTERT  
SERVICEFLAT:  
BEWOONSTER IN GEZICHT GEBETEN"**

## Summary

A female resident of a "service flat" was bitten in the face by a brown rat. Rats could get access to the building through a defective sewer. Repair measurements had to be taken before eradication activities could do the job.

Bij het lezen van deze vetgedrukte kop van een krantartikel wordt natuurlijk de nieuwsgierigheid geprikkeld en zeker die van een buitendienstmedewerker van de afdeling Bestrijding van Dierplagen. Uit



men. Deze problemen zijn meestal terug te voeren op gebreken aan de huisriolerings, die in verbinding staan met het gemeentelijk riool. Als eerste benaderen we de directeur van het wooncomplex, die blij is met onze komst en minder gelukkig met het kranteartikel dat de rust van de bewoners en de verkoop van de flats niet ten goede komt. Hierna bezoeken we het slachtoffer dat gelukkig alweer geheel van de beten in het gezicht is hersteld, maar nog niet van de schrik. De getroffen bewoonster placht meestal te slapen met de terrasdeur van de slaapkamer geopend op een kiertje, waar "de nieuwsgierige rat" waarschijnlijk door naar binnen is gekomen en daarna op het bed is geklommen met alle nare gevolgen van dien. Hierna is de rat in de keuken gesignaleerd, waar deze achter het aanrecht verdween en na opname van giftig lokaas het leven heeft gelaten. Na verplaatsing van het aanrecht werd de dode rat gevonden. De afvoer van het aanrecht bleek netjes afgedicht, zodat hier geen verbinding met de kruipruimte bestaat, dus moet de rat wel door de geopende terrasdeur binnen zijn gekomen. Buiten het gebouw zijn de daarna gesignaleerde bouwkundige gebreken verholpen, zodat verder spuurwerk hier niets oplevert. Ook werd gemeld dat er enkele jaren geleden in de kruipruimte ratten voorkwamen. Om na te gaan of dit nu weer het geval is, adviseer ik onder de zes luiken die toegang geven tot de kruipruimten een plastic zakje met onvergiftigd lokaas te deponeren en deze na ongeveer een week te controleren. Bij controle blijken alle zes zakjes lokaas te zijn verdwenen. Dus werd een nieuwe afspraak voor een gezamenlijk onderzoek in de kruipruimte gemaakt.

Om een bestrijding succesvol te laten verlopen en huiseigenaren aan hun verplichtingen te houden bouwkundige gebreken te laten herstellen, is het zaak de-

ze gebreken op te sporen en in kaart te brengen.

In de eerste kruipruimte zien we aan de verse rattenuitwerpselen dat we niet aléén zijn onder de vloer, wat in de volgende ruimte wordt bevestigd. Hier zit op de met gips beklede verwarmingsbuizen een drietal ratten onze moeizame verrichtingen gade te slaan. Nieuwsgierig komen ze achter ons aan om te kijken of we hun tot nu toe geheime in- en uitgang kunnen ontdekken. Dit laatste lukt, want er blijkt een naar buiten lopende afvoer zodanig defect dat zowel stromen afvalwater als ratten de weg naar de kruipruimte kunnen vinden. Iets verder ontbreken bij twee kragen van de gietijzeren rioolafvoer de afichtingen waardoor ratten vanuit het straatriool via de huisaansluiting gemakkelijk toegang tot de kruipruimte hebben. Op een plattegrond worden de plaatsen met gebreken ingetekend om het de loodgieter niet al te moeilijk te maken. De gemeente blijft de zaak verder volgen en legt na herstel van de gebreken controle lokaas uit om er zeker van te zijn dat het probleem geheel is opgelost.

P.C. Groebe,  
buitendienstmedewerker  
afdeling Bestrijding van Dierplagen.