


Veiligheid bij het onderhoud van kassen



Algemeen

Om verschillende redenen kunnen de huidige kasconstructies steeds lichter worden. Hierdoor kan er een gevaar bestaan dat een moderne kasdakreinigingsmachine te zwaar wordt voor de kas. Het is daarom verstandig dit bij nieuwbouw vooraf met de betrokkenen te bespreken als u uw dek mechanisch gaat (of laat) reinigen.

Enkele tips

(deze gelden ook als u het onderhoud uitbesteedt)

Ter voorkoming van het vallen van hoogte

- Werk met een ladder of een rolsteiger die stabiel staat, denk aan:
 - stevige stroeve ondergrond;
 - ladderschoenen of antisliprubbers;
 - aanhaken of vastzetten.
- Werken vanaf een heftruck is alleen toegestaan met een officiële werkbak.
- Loop alleen door de goot als de constructie dit toelaat én gebruik een hulpmiddel dat voldoende houvast biedt en het gewicht spreidt.
- Werk bij het vervangen van ruiten altijd met minimaal twee personen.
- Laat tijdens het vervangen van ruiten geen personen in die kas werken.

Ter voorkoming van verwonding aan glas

- Werk zoveel mogelijk van binnenuit.
- Vervang glas alleen bij windstil weer.
- Gebruik geschikte zuignappen.
- Til in uw eentje nooit meer dan 25 kg.
- Draag handschoenen met polsbescherming en stevige kleding bij het werken met glas.
- Zorg dat er niemand in de kap aanwezig is tijdens het vervangen van ruiten.

Ter voorkoming van verwonding aan draaiende delen

- Langzaam draaiende assen of pijpen kunnen ernstige ongevallen veroorzaken, zorg er dus voor dat (computer-gestuurde) luchtramen en schermdoek uitgeschakeld zijn als u in de kap werkt.
- Zorg dat deze niet zonder uw toedoen ingeschakeld kunnen worden. Gebruik eventueel een sleutelschakelaar en houd de sleutel bij u.

Ter voorkoming van elektrocutie

- Maak het gehele circuit spanningsvrij als u aan de elektrische installatie werkt.
- Zorg dat de spanning er niet zonder uw toedoen weer opgezet kan worden (bijvoorbeeld door de meterkast op slot te draaien).

Ter voorkoming van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

- Houd rekening met de herbetredingstijd na een toepassing met bestrijdingsmiddelen (algemeen 8 uur).
- Bedenk dat aan alle kasonderdelen hoge concentraties (resten van) bestrijdingsmiddelen kunnen zitten die gemakkelijk door de huid opgenomen worden. Bescherm de huid als u blootstelling verwacht en was uw handen frequent.

Ter voorkoming van blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen

- Kasdekreinigingsmiddelen kunnen zeer corrosief en/of schadelijk zijn. Lees zorgvuldig het veiligheidsinformatieblad en het etiket en gebruik de juiste huid-, oog- en adembeschermingsmiddelen.

Leg bij het uitbesteden van werk de afspraken over veiligheid en bedrijfshulpverlening schriftelijk vast.

Kijk voor meer informatie op www.stigas.nl.