

Vallen van hoogte

Tekst en fotografie: Stigas



De afgelopen tien jaar zijn er zestien doden gevallen in de agrarische sector door een val van hoogte. Bij bloembollenbedrijven zijn ruimtes boven de cellen, maar ook andere zolders, vaak niet (voldoende) afgeschermd. Zorg er daarom voor dat er bij nieuwbouw afscherming wordt geplaatst. Dat gebeurt niet standaard, hoewel dat wel een wettelijke eis is. De kans dat iemand over de rand valt, is misschien niet zo groot, maar omdat de ernst van het letsel zeer groot tot dodelijk is, heeft het plaatsen van afscherming een hoge prioriteit.

Er zijn verschillende manieren om vallen van zolders te voorkomen:

- Zorg voor een goed hekwerk. Deze moet voorzien zijn van een stevige leuning op ten minste 1 meter boven het werkvlak, een tussenregel op circa 55 cm en een 15 cm hoge kantplank (indien er voorwerpen van zolder kunnen vallen of rollen).
- Een verplaatsbaar of wegschuif-

baar hekwerk, om ook met de heftruck spullen op en van de zolder te plaatsen. Let erop dat niet vergeten wordt het hekwerk weer te sluiten.

- Een afzetting met bijvoorbeeld een rood-witte afzetketting kan volstaan indien het betreden tot 2 meter van de zolderrand beperkt kan blijven.
- Een duidelijke markering is voldoende als de afstand tot 4 meter van de rand beperkt blijft en dan mag fysieke afzetting ook achterwege blijven.
- Volledig afgeschermd, dichte zolders zijn steeds vaker gebruik.
- Afscherming mag achterwegen blijven wanneer het niet nodig is om de zolder te betreden en alles er met de heftruck op en af kan worden gezet. Zorg ervoor dat de te verplaatsen voorwerpen niet van de lepels kunnen vallen of glijden. Zet spullen zo mogelijk op pallets of plaats ze in kuubskisten.
- Uiteraard moet de zolder voldoende draagkracht hebben. Als de zol-

der ook wordt betreden, dan moet deze voldoende vlak en stroef zijn.

Steeds meer bloembollenbedrijven hebben schaarliften, maar de heftruck wordt ook wel gebruikt als personenlift. Daar zijn vaak ongelukken bij voorgekomen. Daarom is het slechts onder strikte voorwaarden toegestaan:

- De heftruck mag alleen worden gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen waarbij meer geëigende middelen (zoals een hoogwerker) grotere gevaren met zich meebrengen of redelijkerwijs niet ingezet kunnen worden.
- Er moet een geborgde werkbak worden gebruikt.
- Het mag jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden.
- Het mag niet langer dan 4 uur per keer duren.
- De medewerkers op de heftruck en in de werkbak moeten goed zijn geïnstrueerd.
- Medewerkers moeten zich houden aan de afspraken.