

| Naam: Mark Oudshoorn |

| Functie: Mestsilo-inspecteur |

| Werkgever: Sireno |

| Datum: 1 februari 2012 |

Het is wettelijk verplicht om elke vijf jaar de mestopslag te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Een taak voor inspecteur Mark Oudshoorn.

Schuim

9.00 uur. De laagstaande zon schijnt in zijn gezicht. Inspecteur Mark Oudshoorn van onafhankelijk en KIWA-gecertificeerd keuringsbedrijf Sireno rijdt zijn bus tot bij de silo achter de stallen. Het is gemeen koud nu de wind uit het Oosten waait. Oudshoorn trekt zijn handschoenen aan en vouwt de ladder uit. Meteen constateert de controleur dat er in elk geval één punt niet op orde is: „De bomen staan te dicht bij de silo. Ik denk dat de takken over het dak schuren.”

Zijn vermoeden blijkt juist. De takken slepen over het dak. „Dat komt de houdbaarheid ervan niet ten goede. Het folie ziet er evenwel nog goed uit, die kan ik voor vijf jaar goedkeuren.” Elke vijf meter zet de controleur opnieuw de trap tegen de silo en klautert naar boven. Onder de vrijdragende spankap verhindert het schuim op de mest een goed zicht op de middenpaal. De roestrijstalen spanners zien er goed uit.

Vangnet

9.30 uur. Melkveehouder Johan Lenferink uit Harbrinkhoek bij Almelo heeft net de melkstellen weer dooi. „Alles was bevroren”, zegt hij terwijl hij met zijn vrouw de warme keuken opzoekt. Ook de controleur spoedt zich naar binnen. Van de bevindingen bij de silo maakt hij een digitaal rapport. Hij merkt op dat een verplicht vangnet ontbreekt. Hij zegt dat hij niets afkeurt, maar geeft de ondernemer tot 1 april de tijd om de bomen te snoeien en een vangnet te installeren.

Oudshoorn en de melkveehouder vragen zich boven dampende thee en koffie af hoe het komt dat de schuimlaag de laatste jaren vele malen groter is dan vroeger. Zou de maïs meer gisten? In de vrieskou overhandigt de controleur Lenferink een net en legt hem uit hoe deze te bevestigen.

Rapport

10.45 uur. Met hulp van zijn navigatiesysteem bereikt de inspecteur drie kwartier later het dorp Rossum. De silo staat achter de stal. In de silo zit 350 kuub zeugenmest. De eigenaar gebruikt het voor zijn eigen land. De controleur vertelt hem dat hij verplicht is om een slotje op de afsluiter te maken.

Mark Oudshoorn ziet een laag ijs bovenop de niet afgedekte silo; „Ik schrijf op dat de silo tijdens de inspectie niet was afgedekt. Dit is sinds kort een verplicht zinnetje. Ik heb opdracht gekregen alleen de silo en

niet de afdekking te keuren, maar alle keuringsbedrijven zijn sinds 1 januari verplicht te noteren dat een silo niet is afgedekt als dat vanwege het bouwjaar wel verplicht is. Vervolgens is het aan de gemeente of hier wel of geen actie op wordt ondernomen.” Oudshoorn start de computer op.

Route

11.30 uur. Intussen krijgt de controleur het bericht dat een buurman ook graag controle wil. Oudshoorn belt de man en vertelt hem dat hij er over een half uur is. Dat komt de varkenshouder aan tafel goed uit: „Dat scheelt mooi in de reiskosten!” Oudshoorn vertelt hem netjes dat dat zo niet werkt; de keuringskosten zijn voor iedereen hetzelfde. Even later echter wacht de buurman de controleur al op. Hij heeft zich bedacht. Oudshoorn: „Het had te maken met de kosten. Die zijn inderdaad vrij hoog, maar dat komt door de kosten die wij moeten maken voor ons KIWA-certificaat.”

Roest

13.00 uur. Bij de silo op de foto ontbreken de paaltjes, onderdeel van de zogeheten aanrijdbeveiliging. De eigenaar hoort Mark zeggen dat de haakjes aan de elastieken van het binnenkleed roesten en dat daardoor ook de wapeningsnetten aangetast worden. Die haakjes moeten dus vervangen worden door roestvrijstalen exemplaren en de roestplekken op de constructie moeten worden behandeld.

Muizen

15.00 uur. Melkveehouder Gerrit Grotenhuis rijdt voorop. Zijn mestbassin voor 85 koeien bevindt zich ergens ver verborgen in de binnenlanden. De inspecteur vindt overall muizenholletjes die de dijk verzwakken. Op twee plekken zit een gaatje in het bovenkleed. Terug op het bedrijf in Kring van Dorth maakt de controleur het rapport op. Als de melkveehouder belooft muizengif te zetten en de hier en daar behoorlijk verzakte afrastering rond het bassin weer terug te brengen op 1 meter 80, is het in orde. Grotenhuis moet zelf even melden aan Sireno dat hij die twee dingen heeft geregeld. „Dan gaat dat in mijn archief zodat de gemeente bij navraag kan zien dat het oké is.” Hij overhandigt de melkveehouder een USB-stick met het rapport voor als het KIWA een steekproef komt doen. ■



Silo's inspecteren met Mark Oudshoorn

