

materialen die aanwezig zijn op het bedrijf; een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest; per constructie-eenheid of per arbeids- of beschermingsmiddel: een algemeen overzicht van de asbesttoepassing of de asbesthoudende materialen; per asbesttoepassing (met lokaalidentificatie) een beoordeling van de toestand van het asbest of van de asbesthoudende materialen en de aard van het gebruikte asbest; de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld reinigen, zagen, boren ...

Beheersprogramma Als er uit de inventaris blijkt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn op het bedrijf, moet de werkgever eveneens een beheersprogramma opstellen om de blootstelling van de werknemers aan asbest tot een minimum te herleiden. Het beheersprogram-

Veilig verwijderen van asbest

Als er op het bedrijf werkzaamheden gepland zijn, is het belangrijk om de opgestelde inventaris te raadplegen. Op deze manier kan je controleren of er contact met asbestvezels mogelijk is tijdens deze werkzaamheden. Verder kan ook de aard en de toestand van het asbesthoudende materiaal nader bekeken worden. Gaat het om hechtgebonden asbestmateriaal dat nog in goede staat is? Is dit gemakkelijk te verwijderen? Als je op beide vragen niet positief kan antwoorden, dan zal de verwijdering steeds door een erkende firma moeten gebeuren. Als het bewuste materiaal zelf verwijderd kan en mag worden, moet je enkele

.....
 Elk bedrijf moet een
 asbestinventaris opmaken.

zaamheden. Gebruik bij het verwijderen een stofmasker type FFP3 of gelijkwaardig stofmasker en draag een wegwercoverall. Reinig nadien alles zorgvuldig met water (geen stofzuiger, aangezien hierbij de fijne asbestdeeltjes terug uitgeblazen worden). Gebruik geen hogedrukreiniger (ook niet voor reiniging van bijvoorbeeld daken) of mechanische werktuigen, zoals slijpschijven, boren, zagen ...) die het materiaal kunnen beschadigen of veel stof vormen. Sla het asbestmateriaal op in een gesloten verpakking en breng het naar het containerpark, een vergunde stortplaats (categorie III) of laat het ophalen door een erkend overbrenger voor gevaarlijk afval. Zorg ervoor dat het asbestmateriaal niet gemeengoed wordt en niet over sloofafval. Werp na de werkzaamheden de overall binnenstebuiten in de vuilbak en vermijd dat gesloten ruimten besmet worden met de vezels, zoals de auto, woonhuis ...

Werkzaamheden aan asbesthoudende materialen

Zoals eerder vermeld, is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (schuurschijven, slijpmachines, boormachines ...), hogedrukreinigers en luchtcompressoren, voor het bewerken, verwijderen of schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal verboden (Vlarem II). Een voorbeeld hiervan is het reinigen of ontmossen van de asbesthoudende dakbedekking met een hogedrukreiniger. Hierbij komt er een hoge concentratie asbestvezels vrij in de omgevingslucht. Bovendien komt er asbesthoudend slib in de dakgoten dat vervolgens in de regenput of riolering terecht komt.

Asbest blijft potentieel risico

Door de omvang van het gebruik van asbest is de stof wijdverspreid in tal van toepassingen op land- en tuinbouwbedrijven en installaties. Hoewel de productie en het gebruik ervan sinds 2002 verboden is in België, is het niet haalbaar om onmiddellijk alle asbesthoudende materialen te verwijderen. Dit houdt in dat men nog steeds in contact kan komen met asbest tijdens renovatie- en afbraakwerken. Hierbij is dan ook grote voorzichtigheid geboden om milieuverontreiniging en contact met de asbestvezels in de mate van het mogelijke te vermijden. ■

Dit artikel werd overgenomen uit de PreventAgri-nieuwsbrieven 62 en 63 Herfst 2012 van het ILVO. Voor meer informatie kan je terecht op tel. 09 272 26 63.



Gebruik bij het verwijderen van asbest een geschikt stofmasker en draag een wegwercoverall. Sla het asbestmateriaal op in een gesloten verpakking en breng het naar het containerpark, een vergunde stortplaats of laat het ophalen door een erkend overbrenger voor gevaarlijk afval.

ma omvat een regelmatige beoordeling (minstens eenmaal per jaar) door middel van visuele inspectie van de toestand van het asbest en het asbesthoudend materiaal; een overzicht van de toe te passen preventiemaatregelen; de maatregelen die men moet nemen als het materiaal in slechte staat verkeert of zich bevindt op plaatsen waar het beschadigd kan worden. Deze maatregelen kunnen inhouden dat het asbesthoudende materiaal gefixeerd, ingekapseld, onderhouden, hersteld of verwijderd wordt.

voorzorgsmaatregelen nemen om de verspreiding van de asbestvezels en de blootstelling van personen aan de stof zo veel mogelijk te beperken. Bevochtigt het materiaal, zodat loskomende vezels niet kunnen wegwaaien. Gebruik eventueel een fixator die loskomende deeltjes kan vasthouden. Verwijder het materiaal voorzichtig, zonder het materiaal zelf te beschadigen (ook niet nadien door bijvoorbeeld de platen in een container te gooien), vermijd stofvorming. Zorg voor een goede verluchting tijdens de werk-