


Gemeentelijke Rattenbestrijders



■ Gemeente met rattenbestrijder(s)

Spoor de oorzaak van een rattenplaag op!

Een stem uit de praktijk van een onzer middelgrote gemeenten

Dat het met succes bestrijden van ratten vaak met grote moeilijkheden gepaard kan gaan, is ieder die hiermede te maken heeft, bekend.

Soms heeft een bestrijding na de eerste poging reeds succes. Er komen echter ook gevallen voor in de praktijk, dat men na ijverig speurwerk pas de ware oorzaak ontdekt van het binnendringen van ratten in of onder een bepaald huis of gebouw.

Bij een solide gebouwd huis is de kans, dat een rat in huis of onder de vloeren komt, vrij gering.

Toch zijn er vele mogelijkheden, die er toe kunnen leiden, dat ratten zich met weinig moeite een weg kunnen banen naar plaatsen waar ze minder gewent zijn.

Ik heb bijvoorbeeld een geval meegeemaakt in een werkelijk prima gebouwd woonhuis.

Op een der bovenkamers had men door een loodgieter een vaste-wastafel laten aanbrengen. De afvoerleiding liep aanvankelijk tussen vloer en plafond en vond daarna een weg tussen buitenmuur en spouwmuur tot bij de fundering waar de loden buis weer door de binnenmuur zijn weg vervolgde naar de 25 cm middellijn gresbuis, die vanuit de kelder onder de vloer van het woonhuis, door de fundering naar het wegriool was gelegd.

De loodgieter had zijn werk vakkundig en keurig verricht, zonder veel beschadigingen aan muurwerk en behangsel. De oplossing om de afvoerleiding dusdanig tussen spouw en buitenmuur weg te werken, droeg de goedkeuring van de bewoner van het huis weg.

Maar nu komt de grote fout, die de loodgieter beging en die pas een jaar later veel narigheid gaf.

De bewoners van bedoeld huis hoorden op een goede avond gepiep en gestommel. Waar dit precies vandaan kwam kon men eerst niet goed vaststellen, doch toen men later op de slaapkamer kwam, bleek het geluid ook daar te zijn.

Men dacht eerst aan een muizenplaag, doch het geluid werd na enige dagen zo hard, dat men besloot de gemeentereiniging maar eens om advies te vragen.

Op een vraag van de man, die de rattenbestrijding uitvoerde, of men wel eens last had van een minder frisse lucht in huis, kwam een bevestigend antwoord.

Men ging er nu, na de tekening van de ligging van de rioolafvoerleiding te hebben bestudeerd toe over, een luikje te zagen in de vloer van één der benedenkamers. Met een looplamp kroop een man onder de vloer en constateerde al direct, dat zich hier ratten bevonden. In het witte zand waren namelijk afdrukken van rattenpootjes zichtbaar, alsmede uitwerpselen.

Na een langdurige en zeer nauwkeurige inspectie onder deze vloer, kwam men eindelijk tot de conclusie dat de loodgieter, die zijn werk ogenschijnlijk zo keurig had gedaan, tijdens het aanleggen van de afvoerleiding van die vaste wastafel een grote fout had begaan, die de aanleiding was geweest tot de huidige klachten. De man had namelijk in de gresbuis van de rioolafvoerleiding op onvakkundige wijze getracht een rond gaatje te hakken, waarin de loden afvoerbuis van de wastafel paste. Zijn poging, om dat gaatje precies pas te maken mislukte en het werd een groot gat, waarin de loden buis gemakkelijk een weg vond.