

# ATTENTIE voor de DAKGOOT

Leens, 12 mei 1959

Aan de Geneeskundige Inspecteur  
van de Volksgezondheid  
Grote Mart O.Z. 26  
Groningen.

Naar aanleiding van uw brief no. 976 d.d. 7-4-'59, gericht aan de Heer Burgemeester der gemeente Leens, kan ik U het volgende berichten.

Vorige zomer is voorlans dit perceel, dat deel uitmaakt van een complex van drie dubbele woningen, de sloot gedempt en riolering gelegd. Dit voorjaar kwam men met klachten over ratten; de beesten waren de huizen binnengedrongen met alle gevolgen daarvan.

Daarop zijn in deze woningen alle gaten onder de vloeren en op de vlieringen gedicht. De ratten waren nl. door een hemelwaterafvoerbuis omhoog gekropen en door de dakgoot gewandeld en zagen kans om onder het pannendak in de spouwruimte tussen de buitenmuur te komen. Vandaar konden zij zich verspreiden onder de vloeren, op de vlieringen enz.

De eerste bestrijding is niet geheel afdoende geweest, doch na een tweede keer zijn er geen klachten van de bewoners meer gemeld over aanwezigheid van ratten.

K. Lap,  
Gemeente-architect van Leens,  
Ulrum en Kloosterburen

Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk het plaatsen van een **bolrooster** (zie afbeeldingen) in de regenpijp-uitmonding in de dakgoot is als de hemelwaterafvoer uitmondt in het riool of in open verbinding staat met de buitenwereld. Komt deze afvoer uit in een zinkput, dan is een bolrooster niet nodig. — Redactie „Rat en Muis”.

