


Koolmezen pikken krimpvoegen kapot

Regelmatig brokjes piepschuim op de vloer van de galerij, dan denk je al gauw aan huismuizen, huisspitsmuizen of vleermuizen. Toch goed om in zo'n geval monsters onder de microscoop te leggen. In dit geval wezen ze in een hele andere richting.

Toen het isolatiemateriaal bij het KAD onder de loep werd gelegd, werden in eerste instantie alleen enkele fragmenten van insecten gevonden. Niet iets om verwonderd over te zijn en te summier om conclusies uit te trekken. Een tweede monster volgde en hierin werden uitwerpselen gevonden. De vorm, kleur en substantie leken in de verste verte niet op die van knaagdieren of vleermuizen. Nee, de uitwerpselen bleken afkomstig te zijn van koolmezen die tussen het piepschuim een lekker hapje ontdekt hadden!



Uit: *Vogels in en rond de tuin*, uitg. Tirion



Wat bleek? De krimpvoegen onder de galerijen, bedoeld om uitzetting van het beton op te vangen, waren tijdens de bouw opgevuld met isolatiemateriaal. In het isolatiemateriaal hadden plantenwantsen die behoren tot de soort *Harpocera thoracica* Fallen hun overwinteringsplaats gevonden. Geen veilige plek, want de koolmezen gingen driftig tekeer waardoor er nogal eens brokjes piepschuim op de grond terecht kwamen. De oplossing? De krimpvoegen tot ca. 2 cm uitkrabben en afkitten of een strip er tegen aanbrengen.