

DOOR DE KLOK GERED

Uit „PRELEKTA” van 27-10-1978 volgen hieronder enkele passages uit het artikel „Kraakactie in Overasselt”.

Een medewerker van de meterafdeling van een elektriciteitsbedrijf meldde, dat in een transformatorhuisje een mierennest was opgebouwd. Een unieke vondst welke werd gedaan tijdens de werkzaamheden van het verzetten van de klokken die de straatverlichting sturen, welke in verband met de invoering van de zomertijd moeten worden aangepast. Op bijgaande foto is te zien, dat de diertjes een niet ongevaarlijke omgeving hadden uitgezocht. Het nest had nl. al zulke vormen aangenomen, dat het bijna een verbinding vormde tussen een aardstrip en een fase-aansluiting. Als verbinding tot stand was gekomen, zou het volgende hebben plaatsgevonden: een overslag, een klap, duizenden slachtoffers onder de mieren en de lichten in de buurt uit. Daarom werd het nest voorzichtig geliquideerd. Tijdens deze afbraak kon men de duizenden mieren in de weer zien, die trachtten de eieren in veiligheid te brengen. Boven het nest op een laagspanningsrek bevond zich een hele kluit aan elkaar geschroevde mieren. Vermoedelijk werd bij de verkenningstochten een doorverbinding tussen aarde en een stroomvoerend deel tot stand gebracht. Het geleidingsvermogen was blijkbaar voldoende om een overslag te doen plaatsvinden. Het nest van de mieren (vermoedelijk de soort *Lasius fuliginosus* Latr.) was volledig opgebouwd uit zandkorrels, die met een soort kleefstof aan elkaar geplakt waren. Het geheel bevatte een doolhof van gangetjes waardoorheen de mieren zich verplaatsten.




Foto Provinciale Gelderse Electriciteits Mij, Arnhem.