

UIT DE BUITENDIENST

NOODSIGNAAL

Summary

A desperate tenant set fire to his house because he felt pestered by brown rats. The cause of their presence was a defect of the connection to the sewer system.

Op bezoek bij een woningbouwvereniging werd mij gevraagd eens te gaan kijken bij een woning, waarvan de bewoner zodanig door ratten werd geplaagd dat hij ten einde raad zijn woning in de brand had gestoken. Waarschijnlijk was de aanwezigheid van ratten niet de enige oorzaak, maar toch. De woning maakte deel uit van een blok eengezinswoningen zodat de burens wel blij geweest moeten zijn met dit teken van hoge nood. De sporen van de brand maakten een wat mistroostige indruk, maar het ging er nu om uit te vinden hoe de ratten zich een toegang tot de keuken konden verschaffen. In het aanrechtblok was rondom de in de vloer verdwijnende keuken-afvoer voldoende ruimte om ratten door te laten. Buiten aan de achterzijde van de keuken was naast de afvoerput een tegel verzakt en hieronder had de gemeentelijke dierplaagbestrijder een zakje lokaas uitgelegd. Dat dit niet voldoende was, in ieder geval wat de bewoner betrof, bleek wel uit de geblakerde woning. Na het verwijderen van het putdeksel en het hierin aanwezige stank scherm was de oorzaak snel gevonden. Naast de in het putje uitkomende afvoerbuis zat een prachtige opening waardoor ratten zowel rechtstreeks in de spouwmuur als in de kruipruimte van de keuken konden komen.

Omdat het per gemeente nogal verschilt of men met veel of weinig rioolproblemen te maken krijgt, verschilt natuurlijk ook de ervaring van de dierplaagbestrijder per gemeente. In de meeste gevallen is de aanwezigheid van bruine ratten in

woningen, die zijn aangesloten op het gemeenteriool te wijten aan bouwkundige gebreken van het huisriool. Bestrijding met lokaas heeft in dit soort gevallen dan ook weinig of geen zin. Het doel moet zijn het vinden van de oorzaak en dat dit in lang niet alle gevallen simpel is zullen velen onderschrijven.

P.C. Groebe

BLAFFENDE HONDEN BIJTEN NIET

Summary

Brown rats caused trouble in a dog kennel entering the building through the drain that was connected to the sewer system. The drain had to be ratproofed. Instead of strewing about the bait in some empty kennels, the use of bait boxes was advised.

Bij een bezoek aan een gemeente is het plezierig om met de dierplaagbestrijder enkele objecten te bezoeken. Enerzijds leer je elkaar wat beter kennen dan tijdens een bespreking, anderzijds leer ik nog steeds vanuit de praktijk en hoop met deze opgedane kennis anderen weer iets te kunnen leren.

Dit keer bezocht ik met een nog wat onervaren bestrijder een dierentehuis waar men last had van bruine ratten, die vnl. in de binnenkennels werden gesignaleerd. Onder een hels geblaf passeerden we de op een baas of bazin wachtende viervoeters, die waarschijnlijk dachten op hun geluid te worden uitgekozen. Zeer waarschijnlijk kwamen de ratten binnen via de met de riolering in verbinding staande schrobgoot, waarvan de afvoerputjes van een te grof tralierooster waren voorzien. Voor de in het rioolsysteem huizende ratten zou het een kleine moeite zijn om zich langs deze

weg naar eventueel overgebleven voedselresten te begeven. In enkele lege kennels had de bestrijder het lokaas los uitgelegd. Door de wijd verspreid liggende uitgepelde zonnepitten gaven de ratten duidelijk blijk van hun nachtelijke aanwezigheid. Weliswaar was het lokaas onbereikbaar voor kinderen en huisdieren, maar toch maakte dit een weinig professionele indruk en zeker in een bedrijf waar vrij veel bezoekers komen.

In dezelfde kennels was, min of meer gelijktijdig zonder medeweten van de gemeente, door een bestrijdingsbedrijf lokaas in kunststof voerkistjes uitgezet, zodat de tegenstelling bij de wijze van toepassing van het lokaas duidelijk opviel. Het dierentehuis bleek dus ook nog een bestrijdingsbedrijf te hebben ingehuurd en aangezien twee kapiteins op één schip niet samengaan beëindigde de gemeente de bestrijding. We adviseerden de beheerder de schrobputten ratdicht te maken en het resultaat van de bestrijding af te wachten.

Zeker in dit soort objecten moeten ook als het Wettelijk Gebruiksvoorschrift dit niet verplicht, altijd voerkisten of vergelijkbare systemen worden toegepast. Indien de gemeente deze niet in voldoende aantal bezit, moet het betreffende bedrijf hier zelf voor zorgen. Pas nadat de voerkisten aanwezig zijn kan met de bestrijding worden begonnen. Enig tijdverlies moet dan maar voor lief worden genomen, maar dat is veruit te verkiezen boven het los uitleggen van lokaas.

P.C. Groebe

HET BLEEK WEER EENS!

Summary

Brown rats frequenting the ceiling of a kitchen appeared to have gained access through a hole in the sewer system. A burrow in the garden indicated where they emerged. In order to persuade the tenant of the house to have digging and repair measures to be carried out the pest control technician (the author) poured bleaching liquor in the kitchen sink. The smell of it was distinctly perceptible. A garden hose was pushed into the burrow to indicate its direction. Ratproofing could start.

Loog

Het gebruik van chloorbleekloog in de huishouding wordt vanwege de schadelijke invloed op ons afvalwater steeds meer ontraden. Af en toe blijkt het echter een handig hulpmiddel voor de dierplaagbestrijder te zijn. In dit geval gaat het niet om de blekende, schoonmakende of desinfecterende werking, maar om de geurverspreidende eigenschap van het middel. Dit was toevallig deze morgen het geval bij twee objecten in dezelfde gemeente.

De eerste klacht betrof een middenwoning in een blok van vijf. Hier werden regelmatig ratten gehoord boven het plafond van de uitgebouwde keuken. In de kruipruimte van deze uitbouw bleef het uitgelegde plastic zakje met lokaas onaangeroerd liggen. Er werden geen sporen van ratten en ook geen gebreken aan de riolering gevonden. Op advies van de gemeentelijke dierplaagbestrijder werd een luik in het plafond gemaakt, zodat met zekerheid kon worden vastgesteld dat het hier ratten en geen muizen betrof. De hier aanwezige uitwerpselen waren duidelijk afkomstig

van bruine ratten, zodat op dit punt alle twijfel werd weggenomen. De volgende stap was het aanbrengen van een luik in de parketvloer van de voormalige keuken. Om de bewoner/eigenaar zover te krijgen was wel enige overredingskracht nodig, maar uiteindelijk werd het aangebracht. Onder de oude keuken vond men een dode rat, maar op dat moment nog niet de oplossing. Naar de kruipruimte van een aanbouw verdween een afvoerbuis met een doorsnee van 125 mm in de scheidingsmuur van een voormalige keuken, maar in de kruipruimte daarvan was van de buis niets terug te vinden. Wel verdween op deze plaats de oude niet meer in gebruik zijnde keukenafvoer in de scheidingsmuur. Onder de keukenafvoer zat een opening die duidelijk door ratten was belopen.

Op de vraag of de bewoner bleekwater in huis had werd bevestigend geantwoord, waarna een fikse scheut in het aanrecht werd gegoten om te worden doorgespoeld. Liggend in de kruipruimte probeerden we de geur van bleekwater op te snuiven wat in dit geval niet moeilijk was. Het doorgespoelde bleekwater was duidelijk te ruiken, zodat we er zeker van konden zijn dat we hier met een open riolering te maken hadden. Met behulp van een lichtstraal uit mijn zaklantaarn keken we rechtstreeks in de opening van de afvoerbuis. Waarschijnlijk was dit een nood- oplossing geweest om, tijdens de verbouwing, de oude keuken te kunnen

blijven gebruiken tot de nieuwe gereed was.

Deze tijdelijke, niet ratdichte oplossing werd echter niet ongedaan gemaakt. Geadviseerd werd de afvoerbuis af te zagen en met een passend deksel af te sluiten.

De volgende klacht was er een uit vele; de klaagster, tevens huiseigenaresse twijfelde aan het door de gemeentelijke dierplaagbestrijder gegeven advies. Naast het afvoerputje van de keuken zat in het grindpad een prachtige door bruine ratten gegraven opening. De gemeente had geadviseerd op dit punt de riolering op te graven, omdat deze kapot moest zijn, zodat ratten zich een weg naar boven konden banen. Om de bewoonster van het gelijk van de gemeente te overtuigen liet ik bleekwater door het aanrecht spoelen in de hoop de geur van bleekwater boven het gat te kunnen ruiken. De bleekwaterlucht was duidelijk waarneembaar, zodat het eerder gegeven advies werd herhaald.

Wel werd nog aangeraden om voordat de spade in de grond wordt gezet eerst een stuk tuinslang zover mogelijk in de rattengang te schuiven om de graafrichting te bepalen. Vaak gaat bij het graven het spoor verloren, wat meestal onnodig zoeken naar het juiste punt tot gevolg heeft.

P.C. Groebe