

ERVARINGEN VAN EEN AF-EN-TOE ONGEDIERTEBESTRIJDSTER

J.E.M.H. van Bronswijk

Laboratorium voor Minibiologie, Afdeling Dermatologie, Academisch Ziekenhuis,
Vakgroep Dermatologie, Rijksuniversiteit, Utrecht.

Samenvatting

Wering staat bij de ongediertebestrijder officieel hoger in het vaandel geschreven dan bestrijding. Om dit toe te passen bij een 'normaal' overlastgeval van de zwarte wegmier (*Lasius niger* L.) bleek het nodig schop en troffel te hanteren.


Foxim en wat methoxychlor dienden ter ondersteuning. Of deze aanpak in de praktijk gangbaar is, valt overigens te betwijfelen.

Het verhaal

Als gediplomeerd ongediertebestrijder wordt ik in kennis- en familiekring als deskundige geraadpleegd.

Een van mijn collegae klaagde al sinds begin mei over rennende mieren op het keukenblad en op de ontbijttafel. Of we nog ergens wat 'mierendoosjes' hadden was de vraag. Mieren meenemen werd het antwoord en de vier ingeleverde eningszins platgedrukte exemplaren bleken te behoren tot de soort zwarte wegmier (*Lasius niger* L.) volgens Weidner (1982).

Het tegel terras werd al sinds jaar en dag door mieren ondergraven. En vanuit de tuin was het een komen en gaan via de spleten tussen kozijn en muur bij de tuindeuren, op een bloeiende (honingende) plant, langs het televisiehoekje en de piano naar de open keuken.



Zwarte wegmier,
werkster (l.)
en koningin (r.)

Omdat na een bestrijdingsactie vermoedelijk herkolonisatie vanaf de tuin van de burens zou optreden werd de huisvrouw geadviseerd met siliconenkit de intredeplaats van de mieren af te dichten. Helaas, na drie dagen waren er meer mieren dan ooit te voren. De mierenstraat had zich naar iets hogere regionen verplaatst waar de spleet tussen kozijn en muur niet was gedicht.

Buiten bleek het terras een volle steendikte te zijn gezakt sinds de bouw van het huis (7 jaar geleden). Verder bleek dat beneden het oude terrasniveau de baksteenbuitenmuur niet was gevoegd. Hier en daar kon men de vinger tot in de spouw steken. Ook hing het lood onder het kozijn van de tuindeuren vrij in lucht. Links en rechts van het kozijn was hierdoor een echt 'open' spouw ontstaan. De burens kenden de openingen ook. Zij werden daar door de huismuizen benut. In deze woning waren het, voor zover bekend, alleen de mieren die van al deze openingen gebruik maakten om in de spouw te komen.

Wering en bestrijding

De twee ongevoegde steenlagen werden vrijgegraven en met metselmortel gevoegd en het buitenspouwblad onder de tuindeuren opgetrokken.

Maar de mieren hadden eenmaal de loop naar binnen, vonden nieuwe spleten; de aansluiting tussen tuindeurkozijn en binnenblad van de spouw was nergens waterdicht. Op het tegel terras heb ik vrijelijk gegieterd met foxim. De naden en kieren rond het kozijn zijn voor de veiligheid ook nog vol gestoven met een mierenpoeder. Ondertussen werden de reeds binnen geraakte mieren verdelgd met soppen en stofzuigen. Nog dagenlang zijn enkele mieren gezien in de buurt van de tuindeuren, maar tot de keuken zijn zij nu (2 maanden later) niet meer gekomen.

Dankbetuiging

Mijn dank gaat uit naar Mevrouw E.M.P. Vos en drs. F.M. Kniest voor hun hulp en opbouwend commentaar.

Literatuur

Weidner H., 1982. *Bestimmungstabellen der Vorratsschädlinge und des Hausungeziefers mitteleuropas*. Stuttgart, Fischer, 251 blz.